

Daşınmaz əmlakın texniki vəziyyətini əks etdirən müayinə (baxış) aktı

Aktın tərtib edildiyi yer

26 02 2026 ci il

Ərizəçi və ya müraciət edən şəxs	Hüquq müəyyənədi sənədi verən təşkilat	Sənədin adı	Sənədin nömrəsi və tarixi
Bakı İnzibati Məhkəməsi: İddiacı: Məmmədova Aytən Zahid qızı	DƏDRX	Məlumat	2602105816 11.02.2026
Daşınmaz əmlakın adı	Ünvanı (olduğu yer)	Təyinatı (kateqoriyası)	Faktiki istifadəsi
QYS	Xətai rayonu, Ə.Quliyev küçəsi "Babək Plaza" 1131-ci məhəllə M.13 3 saylı ofis və M.14 2 saylı ofis	QYS	QYS
Daşınmaz əmlak haqqında ümumi məlumat			
Sıra №-si	Texniki göstəricilər	Hüquq müəyyənədi sənəd üzrə	Faktiki
1	QYS("Babək İnşaat" MTK-nin maliyyə arayışı və müqaviləsinə əsasən mərtəbə 13;3 № ofis)	175.0m ²	175.0m ²
2	QYS("Babək İnşaat" MTK-nin maliyyə arayışı və müqaviləsinə əsasən mərtəbə 14;2 № ofis)	231.75m ²	207.80m ²
Torpaq sahəsinin sərhədləri və qonşuluqları			
İcazəsiz tikililər			
Qeyd	QYS-ri 17 mərtəbəli iş mərkəzi binasının "A" blokunda 13-cü mərtəbəsində soldan 2-cü qapıda yerləşir.X-404317;Y-4471491 və "B" Blokunda 14-cü mərtəbəsində soldan 2-ci qapıda yerləşir.X-404303;Y-4471499. Layihə-cizgi təqdim edilmədi, faktiki vəziyyətin eskizləri və koordinatları rəyə əlavə edildi.		
Nəticə			
Rəy			

ƏSLİ İLA NƏDİR